

ID VODNÍHO TOKU: 200076697 SOUŘADNICE X JTSK: -698456,79 Y JTSK: -1153470,87

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY

DRUH	pohyblivý	SPÁD [m]	
TVAR	přímý	STŘ. DÉLKA [m]	4,5
TYP	se strmým vzduš. lícem -přep.p		
VLASTNÍK	nezjištěn		

POPIS


V současnosti nefunkční stavidlo se zarostlým náhonem na bývalý Kotrčův mlýn. Stavidlo je trvale vyhrazeno.

VAZBA NA ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ

KÓD KRAJE	03	NÁZEV KRAJE	Jihočeský
KÓD OKRESU	3303	NÁZEV OKRESU	Jindřichův Hradec
KÓD ORP	06052	NÁZEV ORP	Jindřichův Hradec
KÓD OBCE	5003	NÁZEV OBCE	Strmilov
KÓD ST.Ú.	06052	NÁZEV ST.Ú.	Městský úřad Jindřichův Hradec - Stavební úřad

VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ

ČÍSLO HYDROL.POŘ.	107030360	ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU	1178500
ÚTVAR POVRCH.VOD	11787000	Hamerský potok po vzduťí nádrže Hejtman	



ID VODNÍHO TOKU: 200076697

SOUŘADNICE X JTSK: -698456,79 Y JTSK: -1153470,87

ELEKTRÁRNÝ - nejsou

PROPUSTI - nejsou

FOTODOKUMENTACE S POPISEM

Pohled na vyhrazené stavidlo



Celkový pohled na stavidlo




Pohled na bývalý náhon



ID VODNÍHO TOKU: 200076697

SOUŘADNICE X JTSK: -698456,79 Y JTSK: -1153470,87



CÍLOVÉ RYBÍ SPOLEČENSTVO

SPOLEČENSTVO RYB	lipanové pásmo
RYBNÉ VODY	kaprové vody

VODÁCKÉ PODMÍNKY

SPORT. PROPUST	ne
SJÍŽDĚNÍ	nehodnoceno - vodácky málo frekventovaný úsek
PŘETAŽENÍ	nehodnoceno - vodácky málo frekventovaný úsek
PŘENESENÍ	nehodnoceno - vodácky málo frekventovaný úsek
ZHODNOCENÍ A NÁVRH	Vzhledem k tomu, že se jedná o vodácky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.

ID VODNÍHO TOKU: 200076697

SOUŘADNICE X JTSK: -698456,79 Y JTSK: -1153470,87

IDENTIFIKACE PARCEL VE VZTAHU K NAVRHOVANÉMU ŘEŠENÍ

POZEMEK	BŘEH/TOK	ID KAT.Ú.	KATASTR	PARC. ČÍSLO	VÝMĚRA	DRUH POZEMKU	ČÍSLO LV	PODÍL	VLASTNÍK
Koryto toku	TOK	691402	KN	417	3327	Vodní plocha	828	1	Veronika Stránská



POTENCIÁLNĚ DOTČENÉ ÚZEMNÍ LIMITY

VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ	- nejsou
PŘÍRODNÍ PARK	- není
NATURA	- není
MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ	- nejsou
DALŠÍ LIMITY ÚZEMÍ	- nejsou

ID VODNÍHO TOKU: 200076697

SOUŘADNICE X JTSK: -698456,79 Y JTSK: -1153470,87

ŘEŠENÍ MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI

STÁVAJÍCÍ STAV

RYBÍ PŘECHOD

není

POPIS

DOKUMENTACE

Není k dispozici.

VAZBA NA PLÁNY OBLASTI POVODÍ A KONCEPCI MIGRAČNÍHO ZPRŮCHODNĚNÍ

ID OPATŘENÍ NÁZEV do 2015

Bude řešeno po roce 2015

Úsek toku patří mezi prioritní v koncepci zprůchodnění říční sítě ČR v rovině nadregionálního biokoridoru: ne národního úseku toku: ne

NAVRHOVANÝ STAV

ZPŮSOB ŘEŠENÍ

UMÍSTĚNÍ

POPIS ŘEŠENÍ

Vzhledem k současnému nevyužívání se nejedná o migrační překážku. Bylo by vhodné výhledově řešit odstranění celého stavidla.

INVEST. NÁKLADY

0 Kč

VYJÁDŘENÍ
PROVOZOVATELE
MVE

není

HODNOCENÍ

Není nutné opatření, není nutný rybí přechod

HARMONOGRAM

200414862 - STAVIDLO - HAMERSKÝ POTOK - 25,610 ř.km

