


LEGENDA

- ▭ hranice obce
- ▭ hranice útváru povrchových vod

11791000 číslo útváru povrchových vod

opatření č. 2 - Revitalizace potoka u ČOV PBO, typ 1

opatření č. 1 - Revitalizace v intravilánu v kombinaci s ohrázením objektů a kapacitním mostu, PBO typ 6



VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: Bpv
 POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-UJTK

| | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------------------|
| Kreslil ING. KLARA ČECHOVÁ | Navrhl ING. KLARA ČECHOVÁ | Odp. projektant ING. PAVEL MENHARDT | Techn. kontrola ING. JAN OHLAŘ |
| Kraj JIHOČESKÝ | Obec KOSTELNÍ RADOUŇ | Investor POVODÍ VLTAVY, státní podnik | |
| PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY OBEC KOSTELNÍ RADOUŇ | | | |
| MAPA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ S NÁVRHEM OPATŘENÍ | | | |
| Soubor vykresy_obce.dwg | | Formát 2 x A4 | |
| Datum 03/2011 | | Stupeň studie | |
| Zakázka 1644/002 | | Měřítko č. vykresu | |
| M 1:10 000 | | 1 | |

