

ID VODNÍHO TOKU: 200076697 SOUŘADNICE X JTSK: -696837,26 Y JTSK: -1151507,86

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY

DRUH	pohyblivý	SPÁD [m]	
TVAR	přímý	STŘ. DÉLKA [m]	4,7
TYP	se strmým vzduš. lícem -přep.p		
VLASTNÍK	Povodí Vltavy, státní podnik		

POPIS


Bývalé stavidlo patrně plní stabilizační funkci. Stavidlo je součástí úpravy toku spravované PVL. V současnosti již nemá své opodstatnění a bylo by vhodné jej odstranit.

VAZBA NA ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ

KÓD KRAJE	03	NÁZEV KRAJE	Jihočeský
KÓD OKRESU	3303	NÁZEV OKRESU	Jindřichův Hradec
KÓD ORP	02440	NÁZEV ORP	Dačice
KÓD OBCE	5099	NÁZEV OBCE	Horní Meziříčko
KÓD ST.Ú.	15819	NÁZEV ST.Ú.	Obecní úřad Studená - Stavební úřad
KÓD ORP	06052	NÁZEV ORP	Jindřichův Hradec
KÓD OBCE	5078	NÁZEV OBCE	Jilem
KÓD ST.Ú.	15819	NÁZEV ST.Ú.	Obecní úřad Studená - Stavební úřad

VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ

ČÍSLO HYDROL.POŘ.	107030340	ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU	1178300
ÚTVAR POVRCH.VOD	11783000	Hamerský potok po soutok s tokem Studenský potok	



ID VODNÍHO TOKU: 200076697

SOUŘADNICE X JTSK: -696837,26 Y JTSK: -1151507,86

ELEKTRÁRNY - nejsou

PROPUSTI - nejsou


FOTODOKUMENTACE S POPISEM

Pohled na stavidlo



ID VODNÍHO TOKU: 200076697

SOUŘADNICE X JTSK: -696837,26 Y JTSK: -1151507,86



CÍLOVÉ RYBÍ SPOLEČENSTVO

SPOLEČENSTVO RYB	lipanové pásmo
RYBNÉ VODY	kaprové vody

VODÁCKÉ PODMÍNKY

SPORT. PROPUST	ne
SJÍŽDĚNÍ	nehodnoceno - vodácky málo frekventovaný úsek
PŘETAŽENÍ	nehodnoceno - vodácky málo frekventovaný úsek
PŘENESENÍ	nehodnoceno - vodácky málo frekventovaný úsek
ZHODNOCENÍ A NÁVRH	Vzhledem k tomu, že se jedná o vodácky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.

ID VODNÍHO TOKU: 200076697

SOUŘADNICE X JTSK: -696837,26 Y JTSK: -1151507,86

IDENTIFIKACE PARCEL VE VZTAHU K NAVRHOVANÉMU ŘEŠENÍ

POZEMEK	BŘEH/TOK	ID KAT.Ú.	KATASTR	PARC. ČÍSLO	VÝMĚRA	DRUH POZEMKU	ČÍSLO LV	PODÍL	VLASTNÍK
Koryto toku	TOK	659941	KN	1049	1583	Vodní plocha	138	1	Povodí Vltavy, státní podnik
Koryto toku	TOK	643564	KN	660	1583	Vodní plocha	124	1	Povodí Vltavy, státní podnik
Koryto toku	TOK	643564	KN	661	9118	Vodní plocha	124	1	Povodí Vltavy, státní podnik



POTENCIÁLNĚ DOTČENÉ ÚZEMNÍ LIMITY

VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ	- nejsou
PŘÍRODNÍ PARK	- není
NATURA	- není
MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ	- nejsou
DALŠÍ LIMITY ÚZEMÍ	- nejsou

ID VODNÍHO TOKU: 200076697

SOUŘADNICE X JTSK: -696837,26 Y JTSK: -1151507,86

ŘEŠENÍ MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI

STÁVAJÍCÍ STAV

RYBÍ PŘECHOD

není

POPIS

DOKUMENTACE

Není k dispozici.

VAZBA NA PLÁNY OBLASTI POVODÍ A KONCEPCI MIGRAČNÍHO ZPRŮCHODNĚNÍ

ID OPATŘENÍ NÁZEV do 2015

Bude řešeno po roce 2015

Úsek toku patří mezi prioritní v koncepci zprůchodnění říční sítě ČR v rovině nadregionálního biokoridoru: ne národního úseku toku: ne

NAVRHOVANÝ STAV

ZPŮSOB ŘEŠENÍ

UMÍSTĚNÍ

POPIS ŘEŠENÍ

Nefunkční stavídllo je migračně průchodné, může zde však docházet k zanášení a tím k vytváření bariér jak v průtoku vody, tak v migraci vodních živočichů. Navrhujeme výhledově stavídllo odstranit, alespoň část ocelové konstrukce způsobující zanášení.

INVEST. NÁKLADY

0 Kč

VYJÁDŘENÍ
PROVOZOVATELE
MVE

není

HODNOCENÍ

Je nutná úprava stávajícího řešení, není nutný rybí přechod

HARMONOGRAM

